

贵州轮胎股份有限公司金关厂区环境信息

一、企业基本信息

公司全称：贵州轮胎股份有限公司

生产地址：金关厂区位于贵阳市百花大道 41 号

统一社会信用代码：915200002144305326

法定代表人：黄舸舸

二、主要排污信息以及环境污染防治设施的建设和运行情况

我公司的主要污染物有工业废水（化学需氧量、氨氮）、工艺废气（非甲烷总烃）、工业噪声及固体废弃物（橡胶废料等）。

工业废水化学需氧量执行标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级标准，氨氮执行标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级标准。

工艺废气执行标准为《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 6 排放限值。

工业噪声执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 三类区限值。

我公司厂区内的生产用水大部分循环利用，生活废水和少量生产废水通过厂区废水排口外排至二桥污水处理厂，废水排口安装废水在线监测系统，对外排废水进行监测，监测数据与环保部门联网上传。为确保废水在线监测系统的稳定有效运行，该套在线设备委

外运维。硫化产生的烟气通过屋顶天窗高空达标排放。生产设备多选用低噪声设备，在设备上安装减振器或减振垫以降低设备噪声。

三、超标排放和超总量排放的情况

公司各种防治污染设施运行正常，污染物稳定达标排放，也不存在超总量排放的情况。

四、生产过程中产生的废弃物综合利用和处置情况

我公司在生产过程中产生的一般固体废弃物主要有橡胶废料等。危险废弃物主要有废机油、废铅蓄电池。

橡胶废料等由附近企业进行回收利用。危险废弃物交由持有危险废物经营许可证的单位进行处置。

五、突发环境事件应急预案相关情况

我公司严格按照环保法律法规要求制定《贵州轮胎股份有限公司贵阳市云岩区老厂区突发环境事件应急预案》，并在贵阳市环境应急中心备案。

未发生环境污染事故。

六、开展自行环境监测的工作情况及监测结果

我公司严格按照环评要求委托有资质的第三方监测机构进行自行环境监测，监测结果显示污染物排放达标。

七、其他环境信息

我公司新、改、扩建项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目环保手续齐全。

我公司金关厂区按照环保法律法规取得《排污许可证》。

贵州轮胎股份有限公司

2019年6月

